






부가장치 조립



클램핑 암에 부가 장치를 조립하려면
클램핑 암이 회전력을 흡수하지 않도록
렌치를 사용하여 고정하십시오.