


부가장치 조립



클램핑 압에 부가 장치를 조립하려면 클램핑 압이 회전력을 흡수하지 않도록 렌치를 사용하여 고정하십시오.